

Check-Liste zur Vorbereitung der PSK Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von Hauswartungen und Liegenschaftsdienste

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreuers info@abri-audit.ch

Damit wir die PSK periodische Schutzraum-Kontrolle durch unsere Kontrolleure professionell durchführen können, bitten wir um Ihre Mithilfe. **Folgende Punkte sind vorgängig zu beachten und zu prüfen:**

Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten. Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen oder die Schlüssel dem Hauswart/Nachbarn vor dem Kontroll-Termin übergeben.		
Kel inte Mö	Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet. Keller-Abteile, wo Schutzraum-Komponenten wie oben aufgelistet Integriert/montiert sind, müssen zugänglich sein. Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt ozw. abmontiert werden.	
	Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD) müssen vollständig geschlossen und mindestens 90 Grad geöffnet werden können. Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, Gegenstände.) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen.	
	Ventilationsaggregate (VA) muss für die Umdrehungen genügend Freiraum haben. Der Kontrolleur muss mit der vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA) in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die Umdrehungen vorfinden.	
	Überdruckventile (UeV) muss zugänglich sein. Allfällige davor befindliche Gegenstände müssen weggestellt werden.	
	Notausstiege Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.	
	Friedensmässige Installationen Nachträgliche Einbauten, welche die Kontrolle der Betriebsbereitschaft des Schutzraumes beeinträchtigen, sind für die Dauer der Kontrolle zu entfernen.	

Tel 044 488 66 90

www.abri-audit.ch

CH-8041 Zürich

St.Gallen / Buochs



Ventilationsaggregat (VA) mit Gasfilter (GF)



Panzerdeckel (PD)



Panzertüre (PT)



Überdruck-Ventil (UeV)



Die Abbildungen dienen als Beispiele.

Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum mindestens einmal vorhanden.

Es müssen aber alle vorhandenen Komponenten zugänglich sein.

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten.

Tel 044 488 66 90

www.abri-audit.ch